

هنگامی که نیاز به انتقال سریع انواع نمونه ها از مواد مختلف بین چندین استگاه باشد، سیستم انتقال پنوماتیکی (PTS)، راه حلی سریع و قابل اطمینان است. در این سیستم نمونه هایی که در داخل کپسول حمل کننده میباشند، در مسیر لوله با کمک نیروی پنوماتیک به سرعت جابجا میگردند.

- نمونه های فلزی
- نمونه های پودری و گرانول
- نمونه ها برای تشعشع
- نمونه های بیمارستانی

